

Кратка инструкция за употреба на HD IR фиксирана камера и HD IR куполна камера

HAC-HFW2200D HAC-HFW2220S HAC-HDW2220M HAC-HFW1100D
HAC-HFW2120D HAC-HFW2120S HAC-HDW2120M

Благодарим за закупуването на нашата HDCVI камера!

Това кратко ръководство ще Ви помогне бързо да се запознаете с устройството. Моля, пазете указанието за употреба за справка в бъдеще. Свържете се с доставчика, при първа възможност, при установена липса или повреда в устройството. Преди инсталация и работа с камерата, моля, внимателно прочетете следващите предохранилни мерки!

1. Електрическа безопасност

Всички инсталационни работи трябва да са съобразени с местните стандарти за електрическа безопасност. Захранването трябва да отговаря на изискването в SELV (Safety Extra Low Voltage) и източникът на захранване да е 12V DC по стандарта IEC60950-1.

Не поемаме каквато и да е отговорност за пожари и електрошок, причинен от неправилна употреба или инсталация на нашия продукт.

2. Безопасност при транспортиране

Удари, вибрации или заливане с течности не са позволени при транспортиране, складиране или инсталация.

3. Нужда от квалифицирани специалисти.

Проверка, монтаж и поправка, трябва да се извършват единствено от квалифицирани специалисти. Не поемаме отговорност за проблеми причинени от неоторизирани модификации или ремонт.

4. Околна среда

- Камерите от тази серия трябва да се инсталират на сухо и хладно място, далеч от пряка сила слънчева светлина, лесно запалими, или експлозивни материали и др.
- Поддържайте нормална вентилация.
- Моля, дръжте далеч от електромагнитни, или радиоактивни обекти и околната среда.
- Не насочвайте лазер към оптичният сензор, защото може да го повредите.
- Не позволявайте на вода, или други течности, да попадат в камерата.
- Препоръчваме периодично почистване на камерата.

5. Поддръжка

Преди работа по камерата я изключете, след което извадете захранващия кабел. Използвайте чист сух памучен парцал за почистване на устройството.


6. Аксесоари

За камерите използвайте аксесоари препоръчани от производителя.

Инсталация

Забележка: Уверете се че мястото за монтаж може да издържи минимум 3 пъти теглото на камерата.

- Поставете на тавана или стената монтажния шаблон за позициониране, там където желаете да монтирате камерата. Пробийте отвори в съответствие с шаблона и поставете дюбелите.
- Фиксрайте камерата с винтовете.
- Свържете външните кабели с камерата.
- С шестостен (инбус) разхлабете винтовете за настройка показани на фигурата. Настройте позицията на камерата в желаната посока. Затегнете винтовете с шестограта.



Работа с камерата

Камерата поддържа управление през менюто на HCVR записващи устройства на DAHUA. Параметрите на камерата могат да бъдат настроени през удобно екранно меню, чрез използване на менюто за управление на PTZ камера.



Забележка: Камера HAC-HFW1100D не поддържа екранно меню!

Екранно меню

The 1 st Menu	The 2 nd Menu	The 3 rd Menu
EXPOSURE	AE MODE	GLOBAL CENTRE CENTRE WEIGHT BLC FRONT LIGHT DISTINGUISH RETURN
WB MODE	AWB-GW AWB-CCT AWB-PRO AWB-TEMPORAL AWB-AI AWB-SZ	
DAY & NIGHT	AUTO B&W COLOR	
FUNCTION	3D-NR RETURN	ON/OFF

MIRROR	OFF/MIRROR VERTICAL/H&V.	
LANGUAGE	ENGLISH	
RS485	ADDRESS BAUD RATE PROTOCOL	1-254 2400-115200 PELCOP/PELCOD/DH-SD
VIDEO	720P@25 41720P@ 3041720P @5041720P@60	
VERSION	XXXXXXX	
RETURN		
IMAGE	SHARPNESS	DETAIL VALUE EDGE VALUE RETURN
		0-255
	SATURATION	0-15
	BRIGHTNESS	70-250, +10 RETURN
The 1 st Menu	The 2 nd Menu	The 3 rd Menu
EXIT	SAVE CANCEL RESET	

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

1. Камерата не се вижда.

Вероятни причини:

- Проблем с кабелите за видео сигнала. Проверете BNC буксите, балуните, кабелите.
- Проблем със захранването – проверете напрежението на буската на камерата, по възможност без да я разкачете. Ако не е възможно използвайте адекватен товар.

2. Камерата няма образ през нощта.

Вероятни причини:

- Не работи подсветката – проверете дали свети IR светодиодите;

